

Erledigt

Oz High Sierra Z97x-UD5H

Beitrag von „kuckkuck“ vom 5. Januar 2018, 17:03

[Zitat von Dreg](#)

Oz 1969m F9 aus dem DL Bereich = Windows bootet normal mit Boot device Reihenfolge die im Bios gesetzt wurde

Oz High Sierra F10 = kein automatischer Boot, weder Windows noch Mac (über F12-> Device auswählen klappt)

Du sagst, das Sierra BIOS funktioniert perfekt? Dann verlink mir das genaue mal bitte, ich münz das dann 1:1 auf High Sierra um und pack APFS dazu, dann sollte es ja eigentlich klappen...

[Zitat von CrazyCreator](#)

Sollte in einem High Sierra ROM, APFS.efi nicht von Haus aus drinnen sein?

Ich habe ihm eine extra Variante ohne Debug Output eingebaut.

[Zitat von CrazyCreator](#)

Wo hast du das her?

Hier gibts das: [Ozmosis Mod für Z97X-UD5H](#)