

Erledigt

Hackbook mit der Apple Watch entsperren

Beitrag von „G.com“ vom 7. Januar 2018, 13:26

[@griven](#)

Du hast den Nagel meines Problems ja auf den Kopf getroffen. Unter Sierra funktionierte das Entsperren, wie gewünscht auf Anhieb. Seit HS habe ich das Problem dass ich abbrechen muss.

Die Karte hatte ich heute gerade auf einen neuen PCI-E 8X Bus gesteckt, ist am USB1 am MB und dieser ist als interner HS05 Port (0xFF) definiert.

Die ABWB Bluetooth Combo Card hat die LED für BT auch im Ruhezustand eingeschaltet, es scheint also Immer BT eingeschaltet. Dennoch scheint Sie verzögert zu koppeln.

[https://www.amazon.de/Bluetooth...h-Flughafen/dp/B00MBP25UK](https://www.amazon.de/Bluetooth-Flughafen/dp/B00MBP25UK)

Modul wurde heute zurückgesetzt, Alle Geräte aus der Cloud abgemeldet.
Ich habe auch mal versucht WiFi fest auf 5 GHz zu setzen, hatte auch keine Lösung gebracht.

Problem besteht weiterhin.

Kann ich das irgendwie beeinflussen?

Oder könnte das ein Defekt der Karte sein?