

Erledigt

Probleme mit Installation Thinkpad X230

Beitrag von „nobby“ vom 10. Januar 2018, 21:21

Hallo !

Also an der systemdefinition 10,2 glaube ich liegt es nicht .

Bei den mir bekannten Systemen wird zwar (soweit ich weiß) die 9.2 genommen , aber man weiß ja nie 😊

Die CPU i5 3320m läuft auch bei mir , und soweit ich weiß auch bei [@klein2](#) . Auch die DSDT und SSDT aus dem EFI Ordner von [@klein2](#) sind für diese CPU .

Woher bzw. für welche die von Dir verwendete DSDT und SSDT CPU ist kann ich nicht sagen .

Trotzdem würde ich mal ohne beide booten , nur um es auszuprobieren .

Auch bei den Kexten würde ich es erst einmal mit dem minimum versuchen , also nur FakeSMC ,PS2Controller für Tastatur etc. .

Die Kext lilu , ACPIBattery etc kann man ja später einfügen , sind für die installation ja nicht wichtig .

So kann man zumindest schon mal einige Fehlerquellen ausschliessen 😊

Vielleicht hilft das ja ein wenig weiter

Lg nobby