

Erledigt

Macbook Late 2008 SATA Geschwindigkeit Fehler

Beitrag von „al6042“ vom 11. Januar 2018, 08:04

Das wundert mich aber nicht wirklich.

Das Macbook Late 2008 hat nur einen SATA mit 1,5 Gb/s Übertragungsgeschwindigkeit, während die ADATA SSD 6,0 Gb/s kann.



<https://kb-de.sandisk.com/app/...i%2C-sata-ii-und-sata-iii>