

Erledigt

Macbook Late 2008 SATA Geschwindigkeit Fehler

Beitrag von „Moorviper“ vom 11. Januar 2018, 12:25

an welchem Port hängt die SSD?

der dvd port ist immer nur 1,5 (auch wenn 3,0 da steht handelt der immer nur 1,5 aus)
nur der Festplatten port ist schneller.

(ist im endeffekt wie mit dem 2.4 wlan)