

Erledigt

Macbook Late 2008 SATA Geschwindigkeit Fehler

Beitrag von „Reprise80“ vom 11. Januar 2018, 14:11

[@al6042](#) nein das MacBook hat eine SATA2 Anbindung, nur das MacBook regelt diese warum auch immer auf eine SATA1 runter...

Later Macs:

Storage Dimensions:	2.5" (9.5 mm)	Storage Interface:	Serial ATA (3 Gb/s)
Standard	8X DL		

[@Moorviper](#)

kann ich dir so nicht sagen an welchem Port die hängt