

Erledigt

## High Sierra installiert , aber reboot dauerschleife

Beitrag von „Shado“ vom 11. Januar 2018, 16:32

Hi in die Runde, eigentlich hatte ich schon das Thema "GT610 mit Sierra / HighSierra" zu den Akten gelegt. Aber jetzt schreibst du (derHackFan) die Karte braucht einen INJECT????? Meines Wissens geht die GT610 (FERMI-Chip) nur im VESA-Modus, also schlechtes Bild und keine Beschleunigung.

HHHmmm, gibts da wieder neue Erkenntnisse, bezüglich der GT610????? Wäre interessant.