

Erledigt

ALC225 Problem

Beitrag von „Brumbaer“ vom 12. Januar 2018, 00:01

FixHDA Flag setzen oder HDAS manuell nach HDEF umbenennen um Sound zu ermöglichen.