

Erledigt

ALC225 Problem

Beitrag von „Brumbaer“ vom 12. Januar 2018, 03:35

Es sieht so aus als ob kein Controller Treiber geladen wird.

Ich hoffe ich vergaloppiere mich nicht.

Beiliegend ein Kext, das einen Treiber dafür installieren sollte.

In den Other Ordner, booten und bitte wieder ein IOReg Auszug posten.

Mal schauen ob er dann einen Treiber installiert. Das heißt nicht dass es dann Sound gibt, aber ohne Treiber kann es auch keinen Sound geben.

[AppleHDAController9d71.kext.zip](#)