

**Erledigt**

## **Lüftersteuerung in macOS beim XPS15**

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 12. Januar 2018, 21:36**

Ich habe die neueste FakeSMC mit den 4 dazu gehörenden Sensor.kexts ins Other-Verzeichnis gelegt.

Laut deinem Befehl werden tatsächlich nur der CPU- und der ACPI-Sensor geladen. Für die Fan's ist, glaube ich, der LPC-Sensor zuständig.

Ist jetzt bestimmt nicht so einfach herauszufinden, warum der nicht geladen wird.