

Erledigt

Macbook Late 2008 SATA Geschwindigkeit Fehler

Beitrag von „Reprise80“ vom 13. Januar 2018, 20:17

Die SSD hängt natürlich am HDD Port, aber ich habe rausgefunden das der NVIDIA Chip von älteren MacBooks nicht gut mit SandForce Controllern umgehen kann, und nur einige SSD Hersteller dafür ein Firmware Update rausgebracht haben. Lange Rede kurzer Sinn, habe mir nun eine Samsung 850 Pro bestellt da die läuft 😊