

Erledigt

Lenovo T430 mit High Sierra

Beitrag von „DieKrabbe“ vom 14. Januar 2018, 15:38

Ich möchte nochmal folgende BIOS-Einstellungen anmerken:

- Memory Protection **muss** eingeschaltet sein
- Secure Boot muss aus
- UEFI Boot only muss eingeschaltet sein
- CSM Support muss aus
- Intel Virtualization Technology und VT-d Feature können an bleiben (klappte bisher problemlos)

Wenn jemand folgende Probleme beim T430 und oder X230 lösen kann möge bitte antworten



- SD-Karten Slot geht nicht (wird erkannt aber kann nicht zugreifen)
- Hibernate (Ruhezustand) funktioniert nicht (Nach Auswahl des Ruhezustands geht das Display aus und startet nach etwas vergangener Zeit neu)