

Funktionierender NVRAM nun mit Clover

Beitrag von „MacGrummel“ vom 14. Januar 2018, 22:42

Und dann hab ich noch diese Alternativen:

Erst Startversuch mit macOS High Sierra, geht bis hier, also fast komplett durch, und bleibt stehen

```
setMulticastList() <===  
setMulticastMode() <===  
setMulticastMode() <===  
setPacketFilters() <===  
setPacketFilters() <===  
dev_init:238: device accelerated crypto: 0 (compiled @ Dec 19 2017 12:01:25)  
getPacketFilters() <===  
dev_init:241: device_handle <ptr> block size 4096 block count 122045436 featur  
rx_kernel_mount:1125: Initializing cache w/hash_size 8192 and cache size 32768  
rx_kernel_mount:1369: checkpoint search: largest xid 298005, best xid 298005 @  
spaceman_metazone_init:368: metazone for device 0 of size 1739911 blocks (encr  
sanity_check_alloced_blocks:159: fs_alloc_count mismatch: fs root nodes 292778  
er_state_obj_get_for_recovery:3711: No ER state object for volume Samsung 500  
handle_mount:255: vol-uuid: 9A2D8489-CF65-3379-8784-A5F3D75CBFC8 block size: 4  
opfs_vfsop_mount:1371: mounted volume: Samsung 500 II  
getPacketFilters() <===  
setMulticastMode() <===  
setMulticastMode() <===  
setMulticastList() <===  
setMulticastList() <===  
setMulticastList() <===  
setMulticastList() <===  
setMulticastList() <===  
setMulticastList() <===  
setMulticastList() <===  
setMulticastList() <===  
end: starting optimistic DWD immediately for fe80::1083:53a4:3ee:f282  
AppleIGB::startTxQueue()  
||
```

Dann Startversuch mit Sierra - geht bis hier - und startet nach ca.5 Sekunden neu

```
OsOptiofIdrv: Starting overrides for \SystemLibrary\CoreServices\boot.efi  
Using reloc block: yes, hibernite wake: no  
*****  
-  
*****
```