

Erledigt

Wifi funktioniert nicht @ HP EliteBook 840 G1

Beitrag von „DocWerder“ vom 17. Januar 2018, 23:54

Hallo anonymous writer,

ich habe mir das Programm DCPIManager runtergeladen und bei den Einstellungen stand dann "RTL8111" und

da habe ich mich dran erinnert, dass ich vor Urzeiten schon eine kext-Datei von Rehab kopiert hatte. Diese RTL8111 habe ich mir dann wieder runter geladen und siehe da:

Das LAN funktioniert. 🐸

Vielen Dank für deine "Hilfestellung"

Zudem steht allerdings in der PCI-Liste für den Wlan-Treiber: "AR9462 Wireless Network Adapter"

von "Qualcomm Atheros" und das verstehe ich nicht ganz, denn laut der Liste aus deinem Link wird dieser AR9462 Chip unterstützt. 😞


Weist du hier Rat?

Wenn nicht, ist es im ersten Moment kein Beinbruch, dann lass ich das NB erstmal am LAN.

Viel wichtiger ist mir momentan, dass ich den Dualboot mit Win10 hinbekomme, denn da habe ich mir beim ersten Mal meinen MBR bzw. EFI auf der gesamten Platte zerschossen. 😞



Trotzdem



Danke

