

Erledigt

Wifi funktioniert nicht @ HP EliteBook 840 G1

Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2018, 10:00

Achtung:

Bitte nicht Äpfel mit Birnen, äh, Broadcom mit Atheros vergleichen.

Für Atheros BT-Firmware gibt es den [IOAth3kfrmwr - Bluetooth mit Atheros WLAN/BT Kombikarten](#)