

Erledigt

Hilfe bei ASUS X555LAB benötigt - macOS Installation

Beitrag von „Patricksworld“ vom 20. Januar 2018, 16:39

Naja. Problemlos ist immer so ne Sache.

Packe einmal bitte die DSDT in den Ordner Clover/ACPI/patched und schaue ob sich was verändert. Oder benutze den angehängten EFI-Ordner. Da sind noch ein paar haken in der Config verschwunden und die DSDT hinzugefügt.

Zum schluss wäre noch die Holzhammermethode und die Festplatte ausbauen und osx extern zu installieren. Dann ist ein USBfehler schon einmal ausgeschlossen.

Weiterhin solltest du nocheinmal das BIOS checken.

VT-d = Disabled

DVMT = 128MB

Fast Boot = Disabled

Secure Boot = Disabled

CSM = Enabled

EDIT: Manchmal kann man auch im BIOS USB 3.0 deaktivieren, das nur 2.0 benutzt wird. Das wäre auch noch denkbar