

**Erledigt**

## **X299 der nächste iMacPro bitte**

**Beitrag von „DSM2“ vom 21. Januar 2018, 14:41**

Die Datei die ich hochgeladen Bzw gepatcht hab ist schon die neueste Bios Version gewesen...

Hatte nur das falsche Bild per Google angezeigt bekommen... ok das einspielen vom gepatchten Bios wird nichts... Problem ist du hast keinen Bios Flashback Button. Das hat das Mark 1 zum Beispiel aber beim Mark 2 fehlt es, aus laufendem Betrieb kannst du aber kein gepatchtes Bios einspielen.

Also ohne patched Bios weitermachen...