

Erledigt

nach Bios Update kein MacOs mehr

Beitrag von „griven“ vom 21. Januar 2018, 21:18

Man sollte vielleicht zusätzlich erwähnen das hier ein Dualboot realisiert wurde bei dem die Partitionen auf nur einer NVME SSD liegen sofern das relevant ist (die Info stammt aus einer PN vom User). Zudem wäre es vielleicht auch eine gute Idee zu prüfen ob Secure Boot deaktiviert ist im Bios oder nicht.