

Erledigt

AppleALC ins BIOS

Beitrag von „Skorpi08“ vom 22. Januar 2018, 20:11

Jetzt bin ich wieder planlos.

Ich hatte die 1 genommen, dann lief es.

Jetzt habe ich die Platte platt gemacht und HSierra neu drauf.

In den Oz Ordner kexte und die DSDT.aml kopiert, jetzt funzt der Sound nicht.

Wo kann ich prüfen ob die ID injected wurde? Ich glaub die .aml wird garnicht geladen, aus
/Volumes/EFI/Efi/Oz/Acpi/Load/DSDT.aml

Ahh und noch was, beim patchen, ist es besser den kompletten patch durchzuführen oder nur fürs Audio?

<http://maciasl.sourceforge.net/pjalm/gigabyte> Z77X-UD5H

Ich hatte beim ersten patch Versuch alles gemacht und dann wollt der HSierra nicht mehr vom Stick booten, Yosemite ging alles.

Dann hab ich alles gelöscht wo was mit USB stand, EHC1, EHC2, XHC1, OSDW und dann ging es vom Stick booten.