

Erledigt

GA Z87X-UD3H: Meltdown, Spetre: Microcode Update

Beitrag von „ductator“ vom 23. Januar 2018, 21:36

Die ACPI Fehler stammen aus doppelt deklarierten Einträgen aus SSDTs. Hab die Fehler bei meinem Board auch seit den 20er Versionen.

Wenn man die DSDT Extrahierung à la RehabMan beim Obst vornimmt (Umwandlung von DSDT.aml zu .dsl mit Einbindung der SSDT Verweise), dann zeigt er auch die doppelten SSDT Deklarationen an.

Lustigerweise bootet der manchmal kalt nicht mit DSDT wegen ACPI Fehlern, booten ohne DSDT und dann Neustart mit DSDT bringt es aber problemlos zum laufen.

Ingesamt gesehen sind diese 20er BIOS bei Gigabyte sehr komisch.