

Erledigt

Kein Netzwerk unter Mountain Lion

Beitrag von „mac2lx“ vom 11. November 2012, 17:54

Endlich am Ziel!

Nach 2 Tagen erfolgloser Versuche, das Onboard-LAN auf dem H77-DS3H zum Laufen zu bringen (wird allerdings auch unter Linux Mint nicht erkannt), habe ich aus meiner Wühlkiste einen alten Noname PCI-Lan-Adapter mit Realtek 8139 ausgegraben und installiert.

Die Original Realtek-Treiber von Apple in Multibeast aktiviert Kernel-Panic nach dem Neustart, einmal mit Parameter "-x" sicheren Systemstart durchgeführt und die Karte wurde erkannt, konnte konfiguriert werden und Kernel-Panic trat auch nicht wieder auf.

Mein ML 10.8.2 auf H77-DS3H läuft jetzt mit HD4000 onboard-Sound und Netz absolut stabil und rund.

Gigabyte H77-DS3H

Core i3-3225

HD4000

8 GB

10.8.2.

MacBook Pro 13" late 2011

i7

10.8.2

Gigabyte GA-EP45-DS3H

Core2Duo E4300

ATI 4350

4 GB

10.7.5