

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. Januar 2018, 07:42

Der SanDisk Stick könnte eher noch im USB 2.0 Bereich liegen. Die USB Platte hat aber schon Datenraten die ganz bisschen über maximum bei 2.0 liegen sollten...

Aber welcher genaue Controller ist denn jetzt verbaut? Asmedia hat da nicht nur einen... Schau dir Vendor und Device ID in zB IOReg an und Google um was es sich genau handelt, bzw sag mir bitte diese IDs...