

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. Januar 2018, 11:09

Wenn die Karte in diesem Steckplatz funktioniert dann OK.

Funktioniert hat Sie bei mir da auch, nur gab es immer wieder Aussetzer und Verbindungsprobleme.

Seit ich die im anderen Steckplatz habe gab es diese Probleme nicht mehr.

Was meinst du mit " Reiter Speicher". Mach doch mal ein Bild davon.