

Erledigt

HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „ralf.“ vom 25. Januar 2018, 21:00

Ethernet

Realtek	RTL8111	Realtek RTL8111 von Mieke
Realtek	RTL8118AS	-
Realtek	RTL8125AG	hackintosh-forum.de/attachment/139800/ von Mieke
Intel	I211-AT	SmallTreeIntel82576.kext , hackintosh-forum.de/attachment/127200/ oder den
Intel	X550-AT2	Anleitung
Aquantia	AQtion AQC107	Patch
Aquantia	AQtion AQC108	Testen
Aquantia	AQtion AQC111C	Testen
Rivet	Killer E2500	AtherosE2200Ethernet von Mieke

Fehler

Ab Clover Version 5093 bis ? funktioniert die Kext Injection nicht mehr richtig.

Wenn beim Dualboot, nach dem ausführen Windows gleich macOS gebotet wird, kommt es vor, dass LAN nicht funktioniert. Nach dem Runterfahren von Windows, am besten den Strom abschalten. Dann erst in macOS booten