

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 27. Januar 2018, 00:20

Eine sehr, sehr komische Verhaltensweise der Ports...

[@Tommisan](#) Ich glaube das sind meine Worte von irgendwo, aber [@MacFly](#) hat soweit ich weiß keine USB SSDT. Umso komischer ist es, dass USB 2.0 Ports ohne zutun als intern arbeiten...

[@MacFly](#): Hättest du nochmal einen aktuellen IOReg Dump für mich?

Und was sind das für Kext2Patch Einträge da in deiner config? Woher kommen die und was sollen die bringen?

Benutzt du die aktuellste Clover Revision?