

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. Januar 2018, 13:48

Das mit dem WLAN Steckplatz ist sicher nicht das Problem.
Die BIOS Version schon. Welche verwendest du?

Extrahiere mit Clover F4 Taste die Original dsdt.aml und lade die hier hoch. Ich kann die dann neu Patchen.