

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Januar 2018, 20:37

[Zitat von derHackfan](#)

Vielen Dank, schaue ich mir die Tage mal an.

Mit dem [USB Fix aus der EFI](#) heraus laufen nach dem Boot von macOS Sierra die hinteren 4 USB 2.0 und die hinteren 2 USB 3.0 Port, die vorderen 2 USB 2.0 aber die vorderen 2 USB 3.0 Port **nicht**, booten von USB Installer Stick oder externer USB 2.0/3.0 Platte endet an allen Port mit einer KP.

Das Thema AMD Hackintosh mit funktionierenden USB Port bleibt ein Problem, ist aber auch nichts Neues und teilweise sogar zufriedenstellend.