

# High Sierra auf P8P67-PRO

Beitrag von „djdevil1989“ vom 28. Januar 2018, 08:50

Guten morgen,  
also zum einsatz kommt ein Atheros AW-AR3011 Bluetooth Chip

Hier mal genauere infos:

Code

1. Apple Bluetooth-Softwareversion: 6.0.2f2
2. Hardware, Funktionen und Einstellungen:
3. Name: Kevin's iMac
4. Adresse: 00-26-83-15-29-36
5. Bluetooth Low Energy wird unterstützt: Nein
6. Handoff wird unterstützt: Nein
7. Instant Hotspot unterstützt: Nein
8. Hersteller: Qualcomm Atheros
9. Transport: USB
10. Firmware-Version: 5.39321 (5.39321)
11. Bluetooth-Signal: Ein
12. Sichtbar: Aus
13. Verfügbar: Nein
14. Zeigegerät automatisch suchen: Ein
15. Entferntes Beenden des Ruhezustands: Ein
16. Hersteller-ID: 0x0B05
17. Produkt-ID: 0x179C
18. HCI-Version: 3.0 (0x5)
19. HCI-Revision: 0x9999
20. LMP-Version: 3.0 (0x5)
21. LMP-Unterversion: 0x9999
22. Gerätetyp (Obergruppe): Computer
23. Gerätetyp (komplett): Mac Desktop
24. Composite-Klasse des Geräts: 0x380104
25. Geräteklasse (Obergruppe): 0x01
26. Geräteklasse (Untergruppe): 0x01
27. Dienstklasse: 0x1C0
28. Tastatur automatisch suchen: Ein

29. Dienste:
30. Bluetooth-Dateiübertragung:
31. Ordner, auf den andere Geräte zugreifen können: ~/Public
32. Beim Empfang von Objekten: Alle Dateien ohne Warnung empfangen
33. Status: Deaktiviert
34. Bluetooth-Datenaustausch:
35. Ordner für empfangene Objekte: ~/Downloads
36. Andere empfangene Objekte: Sichern am Ort
37. Beim Empfang von Objekten: Alle Dateien ohne Warnung empfangen
38. Status: Deaktiviert
39. Bluetooth-Internetfreigabe:
40. Status: Deaktiviert
41. Eingehende, serielle Anschlüsse:
42. Bluetooth-Incoming-Port:
43. RFCOMM-Kanal: 3
44. Authentifizierung erforderlich: Nein

Alles anzeigen