

# suche hardware anlyse tool

**Beitrag von „Altemirabelle“ vom 28. Januar 2018, 16:40**

Leider muss ich dich etwas enttäuschen, beide Laptop-CPUs sind mit der Hauptplatine verlötet. Und besitzen auch keine Sockel.

Ein Prozessortausch ist zwar möglich, ist jedoch nur mit einer Reparaturstation machbar.