

**Erledigt**

## **SMBios änderung -> Kein start mehr möglich**

**Beitrag von „Applementalist“ vom 28. Januar 2018, 21:30**

Hallo zusammen ,

ich habe folgendes Problem :

System kann von Stick starten. Auf dem Stick ist Efi-Working vorhanden .

Danach habe ich in Clover SmBios-> die Definition auf 18,3 geändert.

Sollte auch passen mit meiner System .

Die geänderter Efo ordner ist in Efi-notworking

Nach der änderung kann ich nicht mehr Booten . Der Ladebalken beim starten läuft durch .  
Danach wird der Monitor schwarz und der Monitor sagt : Energiesparmodus aktiv

Habt ihr eine idee was die ursache ist ?

GTX-660 Ti

i5-7600

Samsung SSD 850 (Sata)

Z270x-UD3