

Erledigt

Probleme beim Booten von der Festplatte

Beitrag von „al6042“ vom 30. Januar 2018, 20:51

Es liegt nicht an der Installation, sondern an den doofen Asrock-Boards, welche die UEFI-Booteinträge für interne Platten nicht in der Bootauswahl anzeigen können.

Abhilfe schafft hier sehr wahrscheinlich der erneute Boot vom Clover-Bootstick...

Dort im Clover Bootmenü in den Unterpunkt "Clover Boot Options" gehen (zweites Symbol in der zweiten Icon-Zeile) und dort den Punkt "Add Clover boot options for all entries" mit der Enter-Taste ausführen.

Danach erneut ohne USB-Stick booten und schauen, ob es geholfen hat.