

Erledigt

Ozmosis nun auf 100-Series Mobos!!

Beitrag von „mhaeuser“ vom 30. Januar 2018, 22:15

[Zitat von Fredde2209](#)

Ich habe am Sonntag Abend mal mit [@griven](#) gesprochen, der mir sagte, er kennt das Problem. Das Problem ist der mitgelieferte FAT Treiber. Dieser besitzt nicht alle für Ozmosis nötigen Fähigkeiten, weshalb dieser damals von Hermit Crab Labs zu Enhanced FAT weiterentwickelt wurde. Somit besitzen FAT und EnhancedFAT die gleiche GUID und beim laden (Start des Bios) ergibt sich ein für den Endbenutzer nicht sichtbarer Fehler. Es muss also der FAT Treiber entfernt und der Enhanced FAT Treiber hinzugefügt werden.

- 1) Der Treiber stammt aus dem EDK2
- 2) Dem "Aptio IV"-Treiber fehlen keine "Fähigkeiten", der zerreit "nur" schnell mal das FS
- 3) Der in Aptio V sollte funktional mit dem HCL-Treiber identisch sein