

Erledigt

Magic Mouse und kein anhaltender sleep/ Ruhezustand

Beitrag von „Griven“ vom 13. November 2012, 22:43

Nur um eingrenzen zu können ob es vielleicht an einer "verbogenen" Einstellung im Bios liegt stell mal den Zustand wieder her, den Du hattest bevor Du die Kombi angeschlossen hast (ohne was im Bios zu ändern) und überprüfe ob der Sleep dann unter Windooze wieder wie gewohnt funktioniert. Falls ja können wir das Bios als Übeltäter schon mal ausschließen.