

Erledigt

Post-Installation: Probleme mit Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce

Beitrag von „exhale2018“ vom 31. Januar 2018, 15:20

Hallo Griven,

ich hatte da oben aus Unwissen wohl Zusammenhänge vermutet, wo gar keine sind. Inzwischen funktioniert alles bestens und genauso stabil wie mein "richtiger" MacPro (2009). Natürlich habe ich mich inzwischen auch an eine "eigene" config.plist herangetraut, man will ja auch verstehen und nicht einfach nur kopieren.

Für den Ethernet-Anschluss habe ich die "RealtekRTL8111.kext" nach "CLOVER/kexts/others" kopiert, der WLAN-Anschluss funktioniert nun auch problemlos, ich war der irrigen Ansicht, dass mein EDIMAX EW-7811UN ohne zusätzliche Treiberinstallation funktioniert, so wie zuvor der D-Link Bluetooth Stick. Nachdem ich die korrekten Treiber installiert hatte, funktioniert nun auch das WLAN bestens.

Dann hatte ich noch ein kleines Problem mit sporadischen Boot-Fails (mal ging es, dann wieder nicht). Dies konnte ich durch den Tausch der "OsxAptioFix2Drv-64.efi" gegen die "OsxAptioFixDrv-64.efi" dauerhaft beheben.

In den AppStore konnte ich mich unter Sierra nicht einloggen, hierzu habe ich dann via CloverConfigurator den Gerätetyp auf iMac 15,1 gesetzt.

Was soll ich sagen? Letztendlich war dann alles doch viel einfacher als zunächst befürchtet. Jetzt habe ich natürlich Blut geleckt und baue mir gleich noch einen Rechner auf Basis der ASUS Maximus VIII Hero mit i7-7700K und dem Jonsbo UMX4 mit (Alu mit getönten Seitenscheiben).

Apfelaufkleber für die Seite finde ich sicher noch in irgend einer iPhone-Packung! 😄