

Erledigt

GA H170N Wifi Custom Macmini Worklog

Beitrag von „ebs“ vom 1. Februar 2018, 19:41

Ändere mal das Boot-Laufwerk in der config.plist. Seriennummer und Board-Serial kannst du deine eintragen oder später machen. Hauptsache das Ding startet erst mal. Clover muss aber trotzdem irgendwie ein Laufwerk sehen, sonst gibt es ja nichts was gestartet werden kann.

Schau mal ob bei drivers64UEFI die apfs.efi drin ist, nicht das ich den vergessen habe.