

Erledigt

## Erfahrungsbericht (letzter Post): Installation High Sierra auf Acer V5 573PG

Beitrag von „DocWerder“ vom 3. Februar 2018, 14:13

Hallo [@ralf](#).

danke für den Link. Ich habe versucht, das wichtigste rauszulesen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, gilt das vorwiegend für El Capitan bzw. bis 10.12.4.

Anyway: Mir ist gestern in der Nacht eingefallen, dass ich die DSDT.aml nicht mit dem RehabMan-Rename-Patch versehen habe.

Das habe ich heute morgen nochmal gemacht.

Dann in der config.plist nv\_disable=1 angeschaltet, klar.

Erst, als ich bei ACPI rechts unter "DSDT" den Patch "change GFX0 to IGPU" ausgewählt habe, klappte es !!! 

Zumindest habe ich jetzt maximale Helligkeit beim Display.

Es funktionieren die Hotkeys zur Änderung der Helligkeit zwar (noch) nicht, aber das bekomme ich vielleicht auch noch hin.

Erst einmal vielen vielen Dank.  
Vielleicht melde ich mich nochmal

Gruß

Jörg