

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „DSM2“ vom 3. Februar 2018, 16:50

[@kuckkuck](#) : Danke für die Mühe aber ich hab das Problem selbst mittlerweile behoben...  
Werde später genauer erläutern...

EDIT: Bezüglich Connector Type beziehungsweise alles USB relevante läuft ohne irgendwas.  
Komplett über MacOS...

Wie gesagt der Chipsatz wurde mittlerweile nativ in MacOS integriert und wie du festgestellt hast, bekam der HS09 keinen Saft.

Ich habe das ganze darüber gelöst das ich eine Kext gebaut habe ala Kext as Kext can.  
Problem ist aber das ich einen Hub habe, den ich nicht korrekt integrieren kann.

Ich habe deine SSDT's getestet, leider ohne Erfolg.

Hänge ein IOREG an...

Bitteschön [@kuckkuck](#)

[@SirusX](#) : Ich muss mich bei dir aufrichtig entschuldigen...

Das Board erkennt die USB Ports bzw Chipsatz zwar nativ aber man muss dennoch in Bezug auf Bluetooth etwas nachhelfen.

Sorry das ich dich so angefahren hab, du hattest recht gehabt, es war ein USB Problem.