

**Erledigt**

## **Sony Vaio baugleiche Type Phänomen**

**Beitrag von „al6042“ vom 4. Februar 2018, 13:55**

Die BIOS-Batterie auf Dauer nicht mehr drinnen zu haben bedeutet, dass die Einstellungen im BIOS nach jedem Herunterfahren neu gesetzt werden müssen.

Hast du mal den Austausch der Batterien, wie ich im letzten September gefragt hatte, getestet?