

Erledigt

Post-Installation: Probleme mit Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce

Beitrag von „exhale2018“ vom 4. Februar 2018, 15:19

So, nun ist der neue Mac fertig:

verbaut habe ich diese Komponenten:

- ASUS Maximus VIII Hero
- Intel i7700K
- 2 x 8 GB RAM G.Skill Ripjaws F4-3200
- be quiet! Straight Power 11 Netzteil
- be quiet! Dark Rock 3 CPU-Kühler (der Pro war leider 1cm zu hoch)
- NVIDIA GTX 1060 6GB

Anfänglich gab es noch kleine Probleme: das System lief zwar an aber nicht einmal der BIOS-Screen erschien. Nach kurzer Recherche im Web war dann klar, dass ältere BIOS-Versionen des Boards den Kaby Lake noch nicht unterstützten. Nach einem BIOS-Update lief dann auch alles Problemlos.

Bei der Geekbench erzielt mein neuer Mac

6.184 als Single-Core Score und

21.716 als Multi-Core Score.

Einzig die im UMX4 verbauten Gehäuselüfter sind leider hörbar. Die Tausche ich in der nächsten Woche noch gegen be quiet! BLO66 PWM Lüfter aus.

Ansonsten bin ich mit meinem neuen Mac wirklich zufrieden. Durch das Gehäuse schliesst er für mich wieder an die alte Tradition der MacPro Towers an (hochwertige Optik UND gut erweiterbar) die Apple leider bei der letzten Version des MacPro m.e. aus den Augen verloren hatte.