

Erledigt

Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 5. Februar 2018, 21:06

Der Takt sieht doch jetzt ganz OK aus...

Benutz aber mal ein Tool, das die Daten roh und nicht als Graph ausgibt. Beispiel wäre iStat oder HWMonitor, alternativ kannst du auch das Log des PowerGadgets aktivieren. Dann siehst du auf welche Stufen die CPU genau taktet.

Ich muss aber zugeben, dass 40° für Idle bisschen hoch ist. Was benutzt du denn für einen Kühler und ist der sicher optimal installiert?

Genau, als .ioreg Datei sichern, Zippen und hier hochladen.