

Erledigt

Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 5. Februar 2018, 22:16

Daten sind im Anhang. Auch ein Log von Intel Power Gadget und falls du es brauchst den origin Ordner von Clover den ich mit F4 beim booten erstellt habe.

Ich benutze diesen Lüfter Akasa K25 CPU-Kühler das ganze System ist in einem ziemlich kleinen Gehäuse MS-Tech MC-80BL da passt nicht mehr viel rein 😊 dadurch kann ich nur CPU Lüfter mit geringer Aufbauhöhe nehmen.

Zusätzlich ist der Lüftermodus Lautlos im Bios gewählt.

Ich dachte wirklich das 40-50Grad nicht das Problem sind. 😊

Die Sachen sind auch schon eine ganze weile verbaut. eventuell könnte ich die wärmeleitpaste mal erneuern.