

Erledigt

Handoff beim BCM943602CS Chip

Beitrag von „griven“ vom 5. Februar 2018, 23:56

Die Locale wird über den Eintrag direkt geändert sprich der ist schon so gestrickt das die DE Locale verwendet wird 😊

Die Einträge lassen sich entweder mit dem CloverConfigurator setzen dazu einfach gemäß der Tabellen im Bereich Kext2Patch einfügen oder aber eben auch mit einem PLIST Editor direkt in der config.plist (texteditor würde ich in dem Fall nicht empfehlen da hierbei nicht auffällt wenn man die XML Struktur der plist versehentlich beschädigt indem man einen TAG vergisst). In meiner config sieht das so aus:

Code

1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>BCM4352-Country Code #a (credit PMheart)</string>
4. <key>Disabled</key>
5. <false/>
6. <key>Find</key>
7. <data>
8. QYP8/3Q1SI1V0A==
9. </data>
10. <key>MatchOS</key>
11. <string>10.13</string>
12. <key>Name</key>
13. <string>AirPortBrcmNIC</string>
14. <key>Replace</key>
15. <data>
16. ZscGI2HrNI1V0A==
17. </data>
18. </dict>

Alles anzeigen

Das <dict> kommt in den kext2patch Bereich der config.plist. Für meine Karte brauche ich allerdings auch noch den frequency voltage controlled oscillator patch da ansonsten die Karte zwar erkannt wird aber nicht eingeschaltet werden kann. Ob das bei Dir auch nötig ist weiß ich freilich nicht...