

**Erledigt**

## **Noob braucht Hilfe - Post-Installation 10.13.1**

**Beitrag von „Altemirabelle“ vom 6. Februar 2018, 16:57**

S1220A, Injizieren = **7** , 1, 2, 5

Lade neuste AppleALC.kext und Lilu.kext herunter.

Füge sie an der Position EFI / Clover / kexts / Other Ihrer EFI-Partition ein.

Öffne config.plist mit Clover Configurator

Klicke auf Apci, Stelle sicher, dass der HDAS to HDEF- Patch unter DSDT -> Patches existiert.

Wenn nicht auf die Schaltfläche "+" klicken, gebe Folgendes ein: Kommentar: Benennen HDAS in HDEF um

Finde \* [HEX]: 48444153

Ersetzen [HEX]: 48444546 (BILD)

Klicke dann in der linken Spalte auf Geräte

Prüfe ResetHDA Checkbox

Oberhalb von Inject gebe die Audio-ID-Nummer für S1220A, Injizieren = 7 (oder 1, 2, 5)

Schließe die config.plist

Starte Hackintosh neu

Falls es nicht geht ist was mit AppleHDA.kext nicht in Ordnung.