

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Fredde2209“ vom 6. Februar 2018, 22:30

Dann würde ich darauf schätzen, dass du den Stecker nicht richtig eingesteckt hast, oder ebenfalls eine uia_exclude list nutzt, damit dein USB 3.0 / 3.1 läuft. Da die Karte an einem solchen Port hängt kann macOS die "excludeten" Ports nicht sehen und nutzen und somit bleibt der auch stromlos. Da mag die kleine LED noch so schön leuchten oder sonst was 😊
Nimm die HSXX ports aus der Liste (Boot-Arg) mal raus und schau, ob es dann geht. Dann ffügst du einen nach dem Anderen wieder ein und schaust so an welchem Port die Karte hängt.

Ups... da war ich wohl zu langsam