

Erledigt

Gelöst: MIT LÖSUNG - APFS-Platte wird nach Installation nicht erkannt (Ozmosis - Z77-DS3H Rev 1.1)

Beitrag von „the|Gamer“ vom 7. Februar 2018, 18:41

Oh! Das mit der -xpcm FLAG sah für mich nach dem einzigen Unterschied zwischen der default.plist aus dem Blackscreen-Thread und meiner aus. Beim zweiten Boot ist es mir allerdings auch aufgefallen. Naja F10f war jetzt der erste Kompromiss, damit ich wieder arbeiten konnte. Hab noch eine alte GTX 660 OEM verbaut. Daher hatte ich wohl keine Probleme damit.