

Erledigt

BCM94360CD Ruhemodus funktioniert nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. Februar 2018, 22:59

Wenn du mir haargenau erklärst wie deine USB Ports eingeteilt sind dann kann ich dir das schon zusammensetzen.

Benutzt du USBInjectAll? Wie lautet deine uia_exclude list (falls vorhanden)? Bist du nach diesem Guide vorgegangen? [Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Ich bräuchte eine Auflistung mit allen Ports nach dem Motto:

CasePort 1 ist USB 2.0 und in IOReg bei HS04

CasePort 2 ist USB 3.0 und in IOReg bei HS05 und SSP1

Mainboard Port 5 ist USB 2.0 und in IOReg bei HS01

Interner Port für WLAN ist in IOReg bei HS07

Und so weiter...

Dann kriegen wir das glaube ich hin 😊