

Erledigt

BCM94360CD Ruhemodus funktioniert nicht

Beitrag von „kuckkuck“ vom 8. Februar 2018, 11:24

Das ist auch meistens mehr Feintuning als grobes Fehlerbeheben 😊

Genau, geh den Guide mal durch und dann weißt du ja wie die Ports bezeichnet sind. Achte auch darauf, dass in deiner config.plist kein Eintrag unter KextToPatch ist, der das Port Limit verändert.