

Erledigt

GA-Z97X-UD5H-BK + i7-4790K kein Start mit AMD Grafikkarte

Beitrag von „kuckkuck“ vom 8. Februar 2018, 21:03

Für etwaige BL Probleme brauchst du den hier: [Broadcom Bluetooth Firmware Patcher](#)

Ich weiß leider nicht ob wir es bei der Lösung belassen können, denn die führt einerseits zu Problemen bei der Anzeige auf beiden Bildschirmen gleichzeitig (siehe aktuelles CinemaDisplay Problem) und andererseits macht sie das connectorless und offline schalten der iGPU unmöglich 🤔

Ob es möglich ist von einer HFS gestarteten Sierra Installation über die Systemeinstellungen in ein APFS HighSierra System zu booten kann ich nicht sagen. Gut möglich, dass dies aufgrund der unterschiedlichen Dateisysteme auch auf echten Macs nicht geht...

Das Problem mit dem unmöglichen Bios Start über die GPU ist eindeutig und gut eingegrenzt, aber ich weiß keine konkreten Lösungsmittel. [@griven](#) Meinst du die Benutzung vom CSMVideo.dxe Treiber von HermitCrabLabs wäre hier irgendwie ein Versuch wert? Ansonsten würde ich es wie gesagt mal mit einer anderen (/älteren) BIOS Version probieren.