

Erledigt

BCM94360CD Ruhemodus funktioniert nicht

Beitrag von „Tschanz“ vom 9. Februar 2018, 13:49

Hi,

ich habe nach einer Anleitung, von einer anderen Seite, das Portlimit erweitert:
new-usb-raise-port-limit-patch-for-high-sierra

Jetzt laufen alle Ports wie sie sollen.
Ich habe noch den GenericUSBXHCI.kext drin. Keine Ahnung ob ich den noch brauche.
Meine Liste sieht jetzt wie folgt aus:

HS07 = interner USB-Port (Bluetooth)

USB 2.0 Stick

HS06 = front USB 1 USB 2.0
HS05 = front USB 2 USB 2.0
HS09 = front USB 3 USB 3.0
HS10 = front USB 4 USB 3.0
HS13 = back USB 1. Reihe USB 2.0
? = back USB 1. Reihe USB 2.0 <-keine Funktion
HS11 = back 2. Reihe USB 2.0
Apple USBEHCI@1a = back 2. Reihe Fatal1ty Mouse Port
HS01 = back 3. Reihe USB 3.0
HS02 = back 3. Reihe USB 3.0
HS03 = back 4. Reihe USB 3.0
HS04 = back 4. Reihe USB 3.0

USB 3.0 Stick

SSP5 = front USB 3 USB 3.0
SSP6 = front USB 4 USB 3.0
SSP1 = back 3. Reihe USB 3.0
SSP2 = back 3. Reihe USB 3.0
SSP3 = back 4. Reihe USB 3.0
SSP4 = back 4. Reihe USB 3.0

Grüße