

Erledigt

## USB High Speed Programmer (REQUEST THREAD / Write Anfragen)

Beitrag von „scarface0619“ vom 10. Februar 2018, 20:14



TOP

habe gerade das Mainboard um welches hier geht getestet, mit altem Auslieferungszustand BIOS wird der I5 7500 nicht erkannt schwarzer Bildschirm, ein i7 6600k rein und [BIOS Update](#) drauf auf aktuelle Version und nun schnurren die KabyLake CPUs. Kenne mich mit Ozmosis überhaupt nicht aus, ist es hier sinnvoll vorher auf aktuellen BIOS Versionen zu sein ?

CPU sieht von unten normal aus ?